


### Вакуумный перчаточный бокс «400»

Цилиндрический перчаточный бокс предназначен для работы в вакууме или среде инертного газа. Конструкция бокса позволяет установить две пары перчаток для одновременной работы двух операторов. Диаметр отверстий для перчаток 140 мм. Левая сторона бокса оснащена большой дверкой сферической формы для загрузки/выгрузки больших деталей или вспомогательного оборудования. Справа стороны бокса расположена камера загрузки/выгрузки образцов небольших размеров. Камера загрузки также оснащена вакуумным манометром и кранами для подачи/отвода газов.



#### Технические характеристики модели «400»

Габариты (ШхГхВ)	1135 x 620 x 570 мм.
Рабочее пространство основной камеры	диаметр 380 мм; высота 725 мм.
Объем основной камеры	100 литров
Рабочее пространство камеры загрузки	диаметр 150 мм; длина 230 мм.
Вакуумный манометр (диапазон показаний от 0 до -0,1 МПа)	основная камера - 1 шт.; камера загрузки - 1 шт.
Вес	35 кг.

Чертеж модели «400»  
(размеры указаны в мм)

